

# LEGENDE

## Kontaktproben



- keine Fasern nachgewiesen
- KMF nachgewiesen
- Asbestfasern nachgewiesen

## Raumluftmessung

- × keine Fasern nachgewiesen
- × KMF nachgewiesen
- × Asbestfasern nachgewiesen

## Materialprobe

- ▲ keine Fasern nachgewiesen
- ▲ KMF nachgewiesen
- ▲ Asbestfasern nachgewiesen



Universität Konstanz  
Universitätsbibliothek

Lage der Untersuchungspunkte  
Ebene 0

**geopro gmbh**  
Geotechnik und Geologie  
Gartenstraße 17, 79109 Konstanz  
Tel: 07741-6999-80 Fax: 07741-6999-89

Projekt Nr. 10.1822  
File 10.1822\_0001  
Bereitner File/ico  
Datum 14.01.2011

Anlage 5